

(cNm) Centinewton meter



(Nm) Newton meter

cNm	↔	Nm	cNm	↔	Nm
5	↔	0.05	180	↔	1.80
10	↔	0.10	185	↔	1.85
15	↔	0.15	190	↔	1.90
20	↔	0.20	195	↔	1.95
25	↔	0.25	200	↔	2.00
30	↔	0.30	205	↔	2.05
35	↔	0.35	210	↔	2.10
40	↔	0.40	215	↔	2.15
45	↔	0.45	220	↔	2.20
50	↔	0.50	225	↔	2.25
55	↔	0.55	230	↔	2.30
60	↔	0.60	235	↔	2.35
65	↔	0.65	240	↔	2.40
70	↔	0.70	245	↔	2.45
75	↔	0.75	250	↔	2.50
80	↔	0.80	255	↔	2.55
85	↔	0.85	260	↔	2.60
90	↔	0.90	265	↔	2.65
95	↔	0.95	270	↔	2.70
100	↔	1.00	275	↔	2.75
105	↔	1.05	280	↔	2.80
110	↔	1.10	285	↔	2.85
115	↔	1.15	290	↔	2.90
120	↔	1.20	295	↔	2.95
125	↔	1.25	300	↔	3.00
130	↔	1.30	305	↔	3.05
135	↔	1.35	310	↔	3.10
140	↔	1.40	315	↔	3.15
145	↔	1.45	320	↔	3.20
150	↔	1.50	325	↔	3.25
155	↔	1.55	330	↔	3.30
160	↔	1.60	335	↔	3.35
165	↔	1.65	340	↔	3.40
170	↔	1.70	345	↔	3.45
175	↔	1.75	350	↔	3.50